

Návod k použití pracovní plošiny K16 , K49 , K52 , K54 (norma EN131)

Před použitím :

- Vždy se přesvědčte, že jsou obě nohy zcela otevřené a zajištěny zámky !
- Vždy se přesvědčte, že je vrchní část plošiny čistá a suchá !
- Vždy se přesvědčte, že je plošina postavená na rovné zemi nebo rovné tvrdé podložce, nikdy se nesmí křížit nohy plošiny !
- Vždy používejte pevnou pracovní obuv !
- Nikdy nepoužívejte boční nohy s příčkou jako nastupovací schod !

Při používání :

- Vždy musí být obě nohy plošiny na rovině!
- Nikdy plošinu nepřetěžujte a nepřekrucujte !
- Nosnost plošiny je 100Kg a je určena pouze pro 1 osobu!
- Nikdy plošinu nepoužívejte umístěnou za dveřmi .
- Rozložte váhu na celou plochu plošiny, nestůjte na kraji nebo na jedné straně.
- Buďte pozorní a opatrní z důvodu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti k okolí.

Po použití :

- Vždy dávejte pozor při sestupování z plošiny !
- Nikdy nepoužívejte boční nohy s příčkou jako sestupující schod !
- Plošinu skladujte ve složené poloze .

nezajištěný zámek - zákaz používání



Zajištěný zámek - vždy se přesvědčte o jeho uzamčení



! Nepoužívejte plošinu pod vlivem alkoholu, léků a návykových látek !

Pro zavření a otevření zámků jistící pružinu opatrně přizvedněte prstem

